



L'impianto elettrico è di recente configurazione per quanto attiene alla porzione ristrutturata, risultando prevalentemente incassato in un controsoffitto in fibra minerale. L'impianto di riscaldamento evidenzia un buon numero di piastre radianti in alluminio e/o in ghisa.

Il piano terra rimarca anche la presenza di un posto auto scoperto, raggiungibile mediante percorso su suolo condominiale.

Il piano superiore, anch'esso destinato in parte a Centro dell'Impiego, evidenzia per quasi  $\frac{2}{3}$  della superficie uno stato di conservazione sufficiente e adatto a qualsiasi configurazione ad uso terziario; la restante porzione del piano primo, originariamente utilizzata come caserma e mai asservita al nuovo Centro per l'Impiego, si caratterizza come spazio abbandonato e suscettibile di essere ristrutturato (immagini a fianco).

## SUPERFICI

P.T. mq. 164

P1 ristrutturato mq. 214 + 7 mq. di balcone

P2 da ristrutturare mq. 137 + 13 mq. di balconi

